



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Энгельсскому и Ровенскому районам
управления надзорной деятельности
и профилактической работы

Саратовская, 19, г. Энгельс, 413118
Тел.: 56-61-14, факс: 56-61-14 код (845-3)
e-mail: gpn27@gumchs.saratov.ru

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
16.02.2022 КНМ 64220061000201666697



10.03.2022 № ИВ-175-4-3942

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 89/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор,
3-должностное лицо)

**Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ АЛЬФРЕДА ГАРРИЕВИЧА ШНИТКЕ»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

в лице директора Ермаковой Ю.П.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось
контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 89 от 16.02.2022 КНМ 64220061000201666697

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

в период с «24» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по «10» марта 2022 г. 16 час. 00 мин. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы – заместителем главного государственного инспектора Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Нефедовой Галиной Владимировной проведена внеплановая проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ АЛЬФРЕДА ГАРРИЕВИЧА ШНИТКЕ" ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенного по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, УЛИЦА ТЕЛЬМАНА, 3

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Директор МБОУ "МЭЛ ИМ. А.Г. ШНИТКЕ" Ермакова И.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	не обеспечена возможность свободного открытия дверей эвакуационных выходов изнутри без ключей.	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2022	
2.	устройство для открывания окон (открывающиеся изнутри без ключа и других спец устройств), в наружных стенах лестничных клеток Л1, расположено выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.7 СП 1.13130.2009, п.5.4.16 СП 2.13130.2020;	01.11.2022	
3.	На путях эвакуации коридоров 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей в месте перехода с корпуса № 1 в корпус № 2, в полу имеются перепады высот менее 45 см. и более 45 см. В местах перепада высот менее 45 см. устроены лестницы с числом ступеней менее 3-х. В местах перепада высот 45 см. и более устроены лестницы с числом ступеней не менее 3-х без ограждений с перилами.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
4.	Лестничные марши лестничной клетки, ведущей с помещения подвала, не имеют ограждения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13130.2009, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
5.	Ширина коридора 2-го этажа 3-го корпуса при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор, составляет 161 см. (ширина дверных полотен составляет 0,9 м, 1 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	

6.	Ширина коридора 3-го этажа 3-го корпуса при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор, составляет 177 см. (ширина дверных полотен составляет 0,9 м, 1 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
7.	выход наружу из подвального этажа не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (ЛК-1, в плане помещение 01).	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 80 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.6 СП 1.13130.2009, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
8.	Ширина двери эвакуационного выхода ведущего с помещения приема пищи (буфета) на лестничную клетку составляет менее 1,2 м.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.4, 8.1.2 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
9.	В качестве внутренней отделки стен помещений вестибюлей и лестничных клеток применена водоэмульсионная краска класса пожарной опасности КМ1.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, табл. 29 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2022	
10.	На 1-м этаже корпуса № 4 перед дверьми шахт лифтов для пожарных не предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры). Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2, п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.	01.11.2022	
11.	Шахты лифтов для пожарных, не оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009, п. 7.14 подпункт «б» СП 7.13130.2013.	01.11.2022	
12.	Управление исполнительными элементами оборудования систем противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном режиме (с пульта дежурной смены	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 56, ст. 85 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 СП 7.13130.2013, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020	01.11.2022	


	диспетчерского персонала). При этом, в дистанционном режиме не предусмотрен запуск системы от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах.	№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
13.	Ширина двери эвакуационного выхода ведущего с помещения большого зала 3-го этажа (корпус № 4) непосредственно на лестницу 3-го типа составляет менее 1,2 м. (фактически 72 см).	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.4, 8.1.2 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
14.	Ширина лестничного марша лестницы 3-го типа ведущей с помещения большого зала 3-го этажа (корпус № 4) составляет менее 1,35 м. (фактически составляет 93 см.).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.5 СП 1.13130.2009, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
15.	Минимальное расстояние между двумя эвакуационными выходами с помещения большого зала 3-го этажа (корпус № 4) составляет менее 12 м, что не соответствует требованиям п. 4.2.4 СП 1.13130.2009.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.4 СП 1.13130.2009, п. 4.2.16 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Энгельсскому и Ровенскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Саратовской области
«10» март 2022 года

Нефедова Г.В.



Предписание для исполнения получил:

.. 2022

Ермакова

Директор МБОУ "МЭЛ ИМ. А.Г. ШНИТКЕ" Ермакова И.П.